PETRILAC®

ACEITE DE TEKA - Para maderas.

Restaura y mantiene la madera de teka y las más nobles, con una mezcla de aceites naturales y nutre las fibras desgastadas, mientras previene el agrisamiento y manchado de la misma. Su exclusiva formulación penetra profundamente extendiendo la vida de muebles exteriores de teka, expuestos al sol, lluvia y al uso.

Es ideal para zonas costeras marinas,de ríos y lagunas. Contiene una sofisticada combinación de novedosos filtros solares.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Si la madera tiene un producto formador de film, como ser barniz, laca, lasur o stain; remover completamente el mismo, con el **Removedor Gel Petrilac.**

Para devolver el color original de la madera, retirar manchas y marcas de oxidación con con un renovador gel a base de ácido oxálico, de acuerdo a sus propias indicaciones de uso. Posteriormente lavar con agua y esperar que seque muy bien, antes de aplicar el **Aceite para Teka.**

Lijar la superficie con grano medio-fino para obtener una mejor absorción.

No cambiar el color original agregando tintas u otros productos, debido a que el **Aceite para Teka** debe ser aplicado sobre la madera directamente.

APLICACIÓN

Aplicar con pincel, goma espuma, paño sin pelusa, en el sentido de la veta de la madera, después de 15 minutos retirar el **Aceite para Teka**, no absorbido por la madera. Esperar que seque unas 3-4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Aplicar manos adicionales, si se necesita rejuvenecer aún más la madera. En casos muy extremos se precisarán hasta 6 pasadas.

Aplicar cuando la humedad relativa del ambiente sea inferior a 80% y la temperatura ambiente se encuentre entre 15°C y 30°C.

Ante dudas o inquietudes, consultar a nuestro Departamento Técnico **0800-777-PETRI (73874).**

RENDIMIENTO

14 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Seca al tacto generalmente en 2 horas dependiendo de la dureza y, absorción de la madera, humedad relativa ambiente y temperatura. Esperar 3-4 horas para una re-aplicación. Utilizar la mesa, sillas luego de 24 horas de aplicada la última mano.

LIMPIEZA

Los elementos utilizados se lavan con aguarrás y luego con agua y detergente. Enjuagar muy bien, dejar secar y guardar en forma adecuada para volver a utilizar.

TERMINACIÓN

Transparente,no forma película o film. No debe quedar material en exceso sobre la superficie.

MANTENIMIENTO

Volver a aplicar el Aceite para Teka cuando se observe un ligero desgaste de la aplicación anterior.

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4 lts.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**
Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar
Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar