

# GUIA PETRILAC

## PINTURAS DESCASCARADAS

Esmaltes, barnices, lacas.

Esta es una patología muy observada donde el producto de terminación presenta un desprendimiento por zonas o totalmente luego de un tiempo prolongado de aplicación.

### Causas:

a.- Generalmente por arrastres de fondos flojos, películas mal adheridas, entizamientos de superficies a pintar, suciedad, contaminantes en general, etc.

b.- Tiempos entre manos excesivos, sin previo lijado.

c.- Lijados entre manos defectuosos o no parejos.

d.- Habitualmente puede ser que la capa que se desprende no es la última sino alguna anterior. Con las sucesivas manos se forman capas de pinturas “gruesas” y se desprende donde la adhesión es menor.

**Principio: “la cadena se corta por el eslabón más débil”.**

### CORRECCIÓN:

Eliminar toda capa de pintura no adherida por lijado o por uso de Removedores tipo Gel.

Continuar con un esquema normal de pintado previa preparación de la superficie de forma correcta.

Realizar los mantenimientos periódicos de mantenimiento.

En lacas y barnices realizar el mantenimiento cada 2 o 3 años, antes de que comience a deteriorarse.

Limpiar, lijar suavemente y aplicar una o dos manos de Barniz o de laca.

De esta forma nunca se va a descascarar.

